



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
ОТДЕЛ ГЛАВНОГО СВАРЩИКА

25.06.2019

№ 778-10/152/2019,

Директору ООО НПП
«Дерия Графикс»
И.Е. Гуленко

О сравнении сварочного оборудования

Уважаемый Игорь Евгеньевич!

Согласно Вашему запросу направляем Вам материалы по анализу сварочного оборудования EVOTIG 500 P AC/DC фирмы ООО НПП «Дерия Графикс» (Санкт-Петербург) и Magic Ware 3000 Job фирмы «FRONIUS» (Австрия).

Главный сварщик

В.В. Николаев

Приложение: 1) Технические характеристики на 2 л.;
2) Сравнение состава функционала на 6 л.;
3) Сравнительная характеристика на 1 л.;
4) Результаты практического тестирования на 2 л.

Исполнитель:
Устюжанин В.М.
Тел. 327-11-34

Приложение 1

Технические характеристики

№ п.п..	EVOTIG 500 P AC/DC	Значение	Magic Ware 3000 Job	Значение
1	Диапазон регулирования сварочного тока в режиме, А:		Диапазон регулирования сварочного тока в режиме, А:	
2	TIG (РАД)	3-500	TIG	3-300
3	MMA (РД)	20-500	MMA	10-300
4	Сила тока, А при ПВ 100% (40%) и t=40°C в режиме:		Сварочный ток при 3 x 400 - 460 В	
5	TIG (РАД)	500	10 мин/40°C (104°F) 35% ПВ	300
6	MMA (РД)	500	10 мин/40°C (104°F) 100% ПВ	190
7	Напряжение сети, В	400 ±25%	Напряжение сети, В	400 ±15%
8	Частота сети, Гц	50/60	Частота сети, Гц	50/60
9	Авт. Выключатель, А	3X63	Сетевой предохранитель (инерционный) 3 x 400 - 460 В	16
10	Потребляемый ток, А	44	-	-
11	Макс. Потреб. Мощность в режиме, кВт:		Первичная эксплуатационная мощность кВт (100% ПВ)	-
12	TIG (РАД)	22,2	-	5,5
13	MMA (РД)	22,2		
14	КПД	96%	КПД	99%
15	Напряжение холостого хода, В:		Напряжение холостого хода, В	89
16	Без функции VRD	93	-	
17	Класс защиты	IP 34	Класс защиты	IP 23
18	Класс изоляции	H	Класс изоляции	B
19	Масса, кг	62,5	Масса, кг.	28,1
20	Габариты, мм	740Х300Х600	Габариты (с ручкой)ё	560Х250Х435

Вывод: согласно пунктам 12, 14, 17, 19, 20 сварочный аппарат аргонодуговой сварки EVOTIG 500 PAC/DC уступает сварочному аппарату аргонодуговой сварки Magic Ware 3000 Job по ряду параметров:

1. Значение максимальной потребляемой мощности на представленной модели сварочного аппарата EVOTIG 500 PAC/DC (22,2 кВт) значительно превышает значение аналогичного параметра для уже используемого на ПАО «Уралмашзавод» сварочного аппарата Magic Ware 3000 Job, равного 5,5 кВт.
2. Значение КПД представленной модели сварочного аппарата EVOTIG 500 PAC/DC (96%) ниже значения аналогичного параметра для уже используемого на ПАО «Уралмашзавод» сварочного аппарата Magic Ware 3000 Job, равного 99%.
3. Значение класса защиты представленной модели сварочного аппарата EVOTIG 500 PAC/DC (IP 34) выше значения класса защиты уже используемого на ПАО Уралмашзавод» сварочного аппарата Magic Ware 3000 Job, что в данном случае является преимуществом.
4. Масса представленной модели сварочного аппарата EVOTIG 500 PAC/DC (62,5 кг) превосходит массу уже используемого на ПАО «Уралмашзавод» сварочного аппарата 740Х300Х600, равной 28,1 кг.
5. Габаритные размеры представленной модели сварочного аппарата EVOTIG 500 PAC/DC (740Х300Х600 мм) превышают габаритные размеры уже используемого на ПАО «Уралмашзавод» сварочного аппарата Magic Ware 3000 Job, равные 560Х250Х435 мм.

Приложение 2

**Сравнение состава функционала EVOTIG 500 P AC/DC
и Magic Ware 3000 Job**

№ п/п	Наименование полуавтомата, функция, диапазон регулировки	Наименование полуавтомата, функция, диапазон регулировки	Примечание
	EVOTIG 500 P AC/DC	Magic Ware 3000 Job	
1	Блокировка экрана	Блокировка клавиатуры	
2	Режима работы: MMA (на постоянном и переменном токе) TIG: <ul style="list-style-type: none"> - DC «-» - DC «+» - AC - AC+DC 	Режим работы: MMA (на переменном и постоянном токе прямой и обратной полярности) TIG: <ul style="list-style-type: none"> - Сварка постоянным током положительной полярности - Сварка постоянным током отрицательной полярности - AC 	
3	Тип сварки: <ul style="list-style-type: none"> - Непрерывная - Точечная - Интервальная 	Тип сварки: <ul style="list-style-type: none"> - Непрерывная - Точечная 	На сварочном аппарате Magic Ware 3000 Job отсутствует функция интервальной сварки
4	Тактность: <ul style="list-style-type: none"> - 2Т - 4Т - 4ТУпр. 	Тактность: <ul style="list-style-type: none"> - 2-тактный режим - 4-тактный режим - 4-тактный режим 	На сварочном аппарате Magic Ware 3000 Job отсутствует функция интервальной сварки

			представлен меньшим числом вариаций, в отличие от 4-тактного режима на сварочном аппарате Magic Ware 3000 Job
5	Поджиг: - Авто - Контактный - Бесконтактный	Контактное зажигание - Зажигание дуги импульсом высокой частоты (высокочастотное зажигание)	-
6	Выбор диаметра электрода	Выбор диаметра электрода	-
7	Частотный режим: - Пульс - ВЧ - Пульс + ВЧ	Частотный режим: - Пульс - ВЧ -	На сварочном аппарате Magic Ware 3000 Job отсутствует функция совмещения режима «пульс» и режима высокочастотной сварки
8	Охлаждение: - Авто - Выкл. - Вкл.	Охлаждение: - ON охлаждающий модуль всегда остается во включенном состоянии - OFF охлаждающий модуль всегда остается в выключенном состоянии - Aut Охлаждающий модуль отключается через 2 минуты после завершения сварки.	-
9	Параметры циклограммы: - Длительность продувки до сварки	- Время предварительной подачи газа	-

	<ul style="list-style-type: none"> - Интенсивность поджига - Длительность сварочного тока - Стартовый ток - Длительность перехода к основному току - Длительность спада тока - Длительность заварки кратера - Ток заварки кратера - Длительность продувки после сварки <p><i>Только для режима MMA</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ток форсажа - Напряжение ввода в форсаж <p>«Основной цикл сварки», при выборе: <i>частотный режим→пульс→время (при настройке→вид импульсов→частота):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Длительность импульса основного тока (частота импульсов 	<ul style="list-style-type: none"> - Продолжительность фазы стартового тока - Основной ток - Фаза нарастания тока: плавное повышение стартового тока до достижения значения основного (сварочного) тока - Фаза снижения тока: плавное уменьшение сварочного тока до достижения значения тока заваривания кратера. - Продолжительность фазы конечного тока - Фаза конечного тока: во избежание местного перегрева материала за счет аккумуляции тепла в конце шва (т. е. проваливания сварочного шва) - Время продувки газа при минимальном сварочном токе 	
--	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Длительность спада тока - Длительность нарастания тока - Длительность паузы (величина заполнения импульсов) - Ток паузы - Частотный режим пульс баланс <p><i>Тип сварки→точечная:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Длительность сварки - Основной ток <p><i>Блок параметров переменного тока:</i></p> <p>Форма волны переменного тока:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Синусоида, - Треугольник - Прямоугольник <p>- Трапеция</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Время конечного тока - Продолжительность фазы стартового тока <p>- Duty cycle - отношение длительности импульса к продолжительности базового тока при настроенной частоте импульса</p> <p>Точечная сварка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Продолжительность точечной сварки - Величина основного тока <p>Форма волны переменного тока:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Синусоидальная кривая (стандартная настройка для малошумной и стабильной сварочной дуги) - Кривая треугольной формы - Кривая прямоугольной формы с уменьшенной крутизной фронта (для снижения уровня шума по сравнению с кривой точно прямоугольной формы) - Кривая точно прямоугольной формы (стабильная, но шумная сварочная дуга) 	
--	---	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Частота AC - Баланс AC <i>Rежим → TIG → TIG AC + DC[^]</i> - Длительность AC - Длительность DC 	<ul style="list-style-type: none"> - Регулировка частоты переменного тока - Баланс переменного тока 	<ul style="list-style-type: none"> - - <p>На сварочном аппарате Magic Ware 3000 Job отсутствует функция совмещения постоянного и переменного тока</p>
10	<p>Экран MMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Регулировка A - Регулировка B 	<p>Сварка стержневым электродом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Регулировка A - Ограничение сварочного напряжения 	<p>-</p> <p>-</p> <p>Длина сварочной дуги определяется сварочным напряжением. Для завершения сварки, как правило, необходимо поднять стержневой электрод на значительное расстояние от изделия. Параметр U_{co} позволяет ограничить сварочное напряжение значением, при котором процесс сварки завершается даже при незначительном поднятии электрода.</p> <p>Дополнительная функция Magic Ware 3000 Job: при уменьшении длины сварочной дуги сварочное напряжение может снизиться настолько, что стержневой электрод начинает прилипать. Кроме того, это может привести к</p>

			электрода. Выгоранию препятствует активация функции Anti-Stick. Если стержневой электрод начинает прилипать, источник тока немедленно выключает сварочный ток. После отделения сварочного электрода от обрабатываемой детали процесс сварки может быть продолжен.
	<ul style="list-style-type: none"> - Регулировка динамики - Поджиг контактный - тип электрода: <ul style="list-style-type: none"> - Кислотное покрытие - Основное покрытие - Целлюлозное покрытие - Рутиловое покрытие 	<ul style="list-style-type: none"> - Коррекция динамики - Поджиг контактный 	<ul style="list-style-type: none"> - -
	<ul style="list-style-type: none"> - Пункт ЗАДАНИЯ: <p>Возможность сохранения до 25 ячеек памяти</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Режим заданий: <p>Возможность сохранения до 100 ячеек памяти</p>	<p>На сварочном аппарате Magic Ware 3000 Job не предусмотрены параметры настройки, отражающие тип покрытия электрода.</p> <ul style="list-style-type: none"> -

Вывод:

ПАО «Уралмашзавод» высоко оценивает режимную часть EVOTIG 500 Р AC/DC! Функционал представленного сварочного аппарата позволяет решать широкий спектр производственных задач в условиях крупного машиностроительного производства.

Сравнительная характеристика других параметров сварочных аппаратов

Характеристика удобства системы управления аппаратом аргонодуговой сварки

Исходя из комплектации аппарата аргонодуговой сварки, стоит отметить следующее преимущество:

В отличие от сварочного аппарата Magic Ware 3000 Job, управление режимами сварки осуществляется посредством блока-циклограммы, что на наш взгляд является наиболее рациональным.

Характеристика сварочной горелки

Сварочная горелка аппарата EVOTIG 500 P AC/DC обладает достаточной эргономикой для использования в условиях крупного машиностроительного производства. Она достаточно удобно лежит в руке и имеет шарнирное соединение, облегчающее манипуляцию сварочной горелкой в процессе работы. Однако в сравнении со сварочной горелкой аппарата Magic Ware 3000 Job, данная горелка не обладает возможностью дополнительной регулировки режимов при 2-х, и 4-х тактном (в различных вариантах) управлении. Данное различие является недостатком сварочной горелки EVOTIG.

Приложение 4

Результаты практического тестирования

Практическое тестирование проводилось на территории уч. №3/4, цеха №31.

В процессе тестирования принимал участие инженер-инструктор по сварке.

Сварка производилась на технологических пластинах из стали 12Х18Н10Т и алюминиевого сплава АМГ6.

1. TIG DC

Горение дуги стабильное. Регулировка всех режимов сварки, включённых в блок-циклограмму не вызывает затруднений.

2. TIG DC Пульс

Диапазон регулировки частоты импульса оптимально подходит для решения следующих задач:

- сварка тонколистового металла и сплавов;
- сварка чёрных и нержавеющих сталей;
- сварка сплавов на основе алюминия;
- наплавка

а также:

- сварка сплавов на основе меди;
- сварка титановых сплавов;
- сварка никелевых сплавов.

В тех случаях, когда требуется пониженное тепловложение, получение чешуйчатой поверхности сварного шва, или обеспечение минимального перемешивания с основным металлом в случае при наплавке.

3. TIG DC Пульс + ВЧ

Горение дуги стабильное Хорошее формирование сварного шва с обеспечением высокого качества поверхности. Данный режим оптимально подходит для сварки чёрных и нержавеющих сталей, алюминиевых и медных сплавов. Также может быть применён в процессе наплавки.

4. TIG AC Пульс

Горение дуги стабильное. Хорошее формирование сварного шва с обеспечением высокого качества поверхности.

Режим оптимально подходит для решения следующих задач:

- получение крупночешуйчатой поверхности сварного шва (например, в процессе сварки труб);
- снижение уровня тепловложения в процессе сварки и ремонтной наплавки алюминиевых сплавов;
- сварки тонколистового металла.

5. TIG AC Пульс + ВЧ

Горение дуги стабильное. Хорошее формирование сварного шва с обеспечением высокого качества поверхности. Возможность получения сварных швов с крупночешуйчатой поверхностью. Режим может быть использован при сварке тонколистового металла и в процессе сварки труб, с применением различных видов соединений. Целесообразно использование данного режима в процессе ремонтной наплавки алюминиевых сплавов.

6. TIG AC + ВЧ

Горение дуги стабильное. Хорошее формирование сварного шва с обеспечение высокого качества поверхности. Возможность получения сварных швов с мелкочешуйчатой поверхностью.

Режим характеризуется:

- повышенным уровнем стабильности горения дуги;
- сужением зоны теплового воздействия, что способствует повышению качества формирования сварного шва и улучшению механических свойств сварного соединения.

7. Режим интервальной сварки

Режим подходит для сварки прерывистых швов. Преимущество данного режима, перед режимом точечной сварки состоит в следующем:

- возможность ведения сварки с минимизацией кнопочного управления сварочной горелкой.